


1.3. При монтаже изделий ПС15, ПС16, ПС18, ПС21—ПС25, ПМ1 на металлическое основание применяют изоляционные прокладки, приведенные в приложении 2.

1.4. Для обозначения изделий в конструкторской документации и при заказе устанавливают следующую структуру условных обозначений:



Примеры условного обозначения:
соединительной платы типа ЗПС16 с количеством пар контактов 4 с прокладкой:

Плата ЗПС16

монтажной стойки ЗСМ10 с количеством контактов 1 конструктивного исполнения 2:


Стойка 2ЗСМ10

1.5. Примеры крепления изделий приведены в приложении 3.

Продолжение табл. 1

Тип	Климатическое исполнение	Количество контактов (пар контактов)	Напряжение (эффективное), В, при атмосферном давлении		Ток, А	Номер чертежа
			10 ⁵ Па (760 мм рт.ст.)	1,3·10 ⁴ Па (1 мм рт.ст.)		
3ПС21	УХЛ	2	600	200	20	18
4ПС21		В				
3ПС22	УХЛ		2	600	200	60
4ПС22		В	3 4 6 8			
3ПС23	УХЛ		2	600	200	100
4ПС23		В	4 6			
3ПС24	УХЛ		2	600	200	160
4ПС24		В	4			
3ПС25	УХЛ		2	250	150	6
4ПС25		В	3 4 6 8 10			

Платы 3ПС22, 4ПС22



Черт. 19

Таблица 26

Размеры, мм

Типоразмер	Применяемость	$A \pm 0,3$	L	Масса, г, не более
3ПС22-2		58	69	117,0
4ПС22-2				123,0
3ПС22-3		78	89	147,8
3ПС22-4		98	109	206
4ПС22-4				225,0
3ПС22-6		138	149	348,0
4ПС22-6				361,0
3ПС22-8		178	189	461,0
4ПС22-8				486,0