

Цифровой термометр/гигрометр SH-139B

Описание

Термометр служит для измерения температуры и влажности в помещении, температуры вне помещения. Запоминание максимального и минимального показаний температуры и влажности. Измерение по шкале Цельсия (C) и Фаренгейта (F).

Технические характеристики

Измерение температуры и влажности IN/OUT

Память MAX/MIN температуры и влажности

Измерение по шкале Цельсия (C) и Фаренгейта (F)

Диапазон измерения: температура в помещении: -10 +50 °C (+14 ... +122 °F; температура вне помещения: -50.. +70 °C (-58.. +158 °F влажность воздуха в помещении: 20% ... 99%

Погрешность: ± 1 °C, $\pm 5\%$ влажность

Питание батарейки типа AA