

# Цифровой термометр с гигрометром SH-110

## Функции:

1. Внутри помещения измеряет температуру и влажность, вне помещения — только температуру;
2. Запись максимальных и минимальных показателей температуры и влажности;
3. Переключение показателей температуры между Цельсием и Фаренгейтом;
4. Тревожный сигнал по достижении нулевой температуры на улице;
5. Часы и будильник.

## Технические характеристики

### *Диапазоны измерений:*

Влажность (только в помещении) от 20 до 99%  
Температура от -10 до +50°C (в помещении)  
от -50 до +70°C (вне помещения)

### *Точность показаний:*

Влажность +\− 5%

Температура +\− 1°C

Время не более 3 сек в день

Питание 1,5В (1xAAA)

Диапазон звучания сигналов тревоги 12 мин

Размер внешний 98x110x21 мм

**Комплект поставки:** датчик температуры с кабелем 3м., крепление датчика, элемент питания.